

【USB-DAC 用ドライバーのインストール】


Windows XP / Vista / 7 / 8 (32bit / 64bit 対応) のパソコンでは専用ドライバのインストールが必須です。ダウンロードしたフォルダを解凍してください。

※MAC パソコンの場合


MAC の場合は、OS 10.6.3 以降の OS 標準ドライバにて動作しますので、USB ケーブルで接続すると MAC OS が自動で認識して使用可能になります。(システム環境設定サウンド(出力)確認)

1. BD10(CEIBA) と PC を USB ケーブルで繋がっていないことを確認し、フォルダ内の Setup を起動してください。


2. Wizard が起動したら Next を選択




3.USB ドライバーXMOS Kits v3.34.0 を確認



4.ドライバーフォルダの保存先の選択をしてインストールへ。



5.インストール完了後



6.完了表示を確認し、Finish

